



SD材ネジ部海水投入試験錆発生状況について

SD材ネジ部に於いて、塩水投入時の錆発生状況を確認した結果を下記に示します。

サンプル① 雄ネジ部雌ねじ部とも処理無し
サンプル② ネジ部に防錆ペイント処理実施

※サンプル①②共、海水投入後1.0ヵ月経過のもの



サンプル①ねじ部については、
全体の30%に錆が認められる。



サンプル②については、
錆はまったく認められない。

SGP材ネジ部海水投入試験錆発生状況について

SGP材ネジ部に於いて、塩水投入時の錆発生状況を確認した結果を下記に示します。

サンプル③ 雄ネジ部雌ねじ部とも処理無し
サンプル④ ネジ部に防錆ペイント処理実施

※サンプル③④共、海水投入後1.0ヵ月経過のもの



サンプル③ねじ部については、
全体に錆が認められる。



サンプル④については、
錆はまったく認められない。